



Примечания:

1. X1 - вилка 2РМГ24Б19Ш1Е2Б.
2. X2 - розетка 2РМ24КПН19Г1В1.
3. К - колодка переходная.
4. К свободным контактам колодки К может быть подключена индикация состояния микропереключателей S1...S4 при условии выполнения требований п. 1.2.3, 1.2.4 настоящего Руководства.
5. При отсутствии перегрузки по моменту микровыключатели S3 и S4 находятся в сработанном (нажатом) положении, как показано на данной схеме.